

УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В ДП „РАО“, СП „ПХРАО – НОВИ ХАН“


Пламен Бекяров, Отговорник РЗ



Лозенска планина, 35 km. - София



~ 920 m. надморска височина



42.5 dka

- ▶ **60-те на ХХ в. – ПХРАО Нови хан, БАН е построено по Руски типов проект (тип „Радон“);**
- ▶ **1994 – Затворено за експлоатация**
- ▶ **1998 – Начало на модернизация**
- ▶ **2004 – Създава се Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО);**
- ▶ **2006 - ПХРАО Нови хан се присъединява към ДП РАО като специализирано поделение – СП „ПХРАО Нови хан“;**




Действия по управление на РАО

- Проверка на съответствие
- Транспорт
- Прием на РАО
- Входящ контрол
- Съхраняване
- Преработване
- Радиационен мониторинг
- Радиационен и дозиметричен контрол



ОТ КЪДЕ ИДВАТ РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ ?




РАО които приемаме:



➤ Ниско и средно-активни РАО





- Бетонна траншея
- Хранилище за твърди РАО
- Хранилище за отр. ИЙЛ
- Хранилище за биологични РАО
- Хранилище за течни РАО





Съхраняване на РАО в:

- ISO контейнери
- СтБК “КУБ”
- Европалети и 200 L варели
- СтБК “ГОУ”



Гореща камера

**Изграждане и въвеждане в експлоатация на Гореща камера в СП
“ПХРАО–Нови хан” 2004 г.**



**Предназначение – входящ контрол и характеризиране на закрити
радиоактивни източници**

Максимална активност при манипулация - 500 ТВq за Со-60

**Максимална активност за съхраняване - 1000 ТВq за Со-60, с
възможност за увеличение до 4000 ТВq**

Реконструкция на хранилищни единици







Преди

Бетонна траншея



Сега

Преработване и кондициониране на РАО



Демонтаж на ИЙЛ от ПИЙД




Пресоване на РАО



Циментиране на РАО

Преработка на ТРАО

Демонтаж на ИЙЛ в ГК



Стационарна измерителна апаратура



Гама-сканираща
система
за 200 L варели



Алфа-спектрометър
с PIPS детектори



Измерване на обща
бета-активност

Преносима радиометрична и дозиметрична апаратура



Радиационен мониторинг на околната среда



За повече информация:

www.dprao.bg

info@dprao.bg

Бул. Г. М. Димитров №52А, ет.6

Тел. : +359 2 903 51 00

Факс. : +359 2 962 50 78